物件等調達

仕様書

自動車部技術課車両係

件　　　　名	バス車両の床修理
納 品 場 所	西賀茂営業所
納 入 期 限	令和８年１１月３０日まで
内　　　　容	１　車両の修繕業務 本仕様書は、「別紙１、２」に示す車両の修繕業務に適用する。 ２　仕様 (1)　「別紙１」に示す内容に従って施行するものとする。 (2)　本業務は、検査証記載の重量、寸法、構造等を変更しないように施行すること。 (3)　本業務施行前に、当局担当者と十分に打ち合わせを行い、日程及び作業等について指示を受けること。 (4)　本業務の施行場所は、原則受注者の施設とする。 (5)　骨格は、鈑金などにより確実に整形すること。 (6)　本業務の実施に伴い、配線等を取り外したときは、圧着又はハンダ付けをした上で、テープ等で完全に被覆するなど、適切に処置すること。 (7)　車体の修正部分特に鋼板部は、防錆処理を確実に行うこと。 (8)　本業務履行に要する部品等は、受注者の負担とする。 (9)　本業務中に生じた事故については、すべて受注者の負担とする。
特 記 事 項 等	１　参加条件 (1)　本件と同等の業務又は大型乗合バスの板金修理に係る車両整備実績があること。 (2)　本業務において、特定整備に該当する作業を行おうとする者は、自動車特定整備事業の認証工場又は指定工場であること。 ２　検査 本業務完了時には、当局の検査を受け、不合格の場合については、再検査を受けること。 ３　その他 本仕様書及びその他施行上に疑義が生じた場合は、双方誠意を持って協議し、問題の解決にあたること。

「別紙１」

修繕業務内容

１　車 両 型 式　　ＵＤトラックス　PDG-RA273KAN


２　所属営業所　　西賀茂営業所

３　完 成 期 日　　令和８年１１月３０日

４　修繕業務項目


件名　バス車両の床修理	
項目	内容
乗降口ほか、その他車内床修理 （「別紙２」添付写真、図参照）	
腐食部分床板（コンパネ）交換	一式
床材切継ぎ張替	一式
床骨格腐食部修理（必要があれば）	
金具等の脱着（必要があれば）	
その他付帯作業	一式
※施工場所は受注者の施設とし、作業日程は別途打合わせを行う。	
※鋼板部は防錆処理を行い、必要部材は受注者にて手配とする。	
【参考】床材ﾛﾝﾘｳﾑ(ｸﾞﾚｰ)ＮＳＢ-511、(ｲｴﾛｰ)ＮＳＢ-503Ｙ	
貴社工場　⇔　西賀茂営業所	回送

「別紙２」修繕箇所状況





前扉ステップ　床腐食　床材切れ






フロントタイヤハウス間通路　左側　床腐食





中扉ステップ　床材切れ　浮き






リヤ左タイヤハウス前側　床腐食






リヤ左タイヤハウス前側　鉄板腐食





リヤ左タイヤハウス後側　床腐食



設計書

バス車両の床修理

西賀茂営業所

令和８年度

技術課

令和　８　年度

設　　計　　書

技術課長	車両係長	担当係長	係　員	設計者	
					技術課

第　　号	設計	令和8年7月21日	履行期間	契約後から 令和8年11月30日	まで

款	項	目	節
４２　自動車運送事業費用	０５　営業費用	５５　車両保存費	１８　車両修繕費

（名　　称）　バス車両の床修理

（履行場所）　西賀茂営業所

（設計金額）

（内　　訳）

購　　入　　費	円
消費税及び地方消費税相当額	円

計　画　概　要

西賀茂営業所２０６２号車について、経年劣化により床板が腐食のため、
腐食部の修理を行うもの。

京都市交通局

種　　別	形状寸法	単位 呼称	数量	単　価	金　額	適用
				円	円	
床修理	PDG-RA273KAN	式	1			
計						
消費税及び地方 消費税相当額						
合　計						

種　　別	形状寸法	単位 呼称	数量	単　価	金　額	適用

京都市交通局